

Fotodokumentace akce: Adaptace obřadní síně na zasedací místnost - stavební práce

1. ZASEDACÍ MÍSTNOST 1




Pohled od pódia s průhledem do spojovací části a zasedací místnosti 2 vzadu, v horní části mezipatro (balkon) se současným vstupem na půdu





Pohled od spojovací části na pódium, vzadu pódium a velká mozaika (bude překryta předstěnou z SDK desek), vpravo dřevěné vstupní dveře, které budou ponechány





Průhled do zasedací místnosti 1 ze spojovací části



Detail státního znaku, který bude ponechán v současné podobě



Sloup se státním znakem, který bude ponechán



Detail sloupu se státním znakem zezadu



Detail městského znaku na pultíku – znak bude demontován a následně osazen na nový stůl dodaný v rámci zakázky na dodávky nábytku


Architektonické lustry, které budou demontovány a uloženy v depozitu zadavatele:







Detaily nástěnných mozaiek, které budou demontovány a uloženy v depozitu:




2. SPOJOVACÍ ČÁST




Pohled ze zasedací místnosti 1 (dvoje dřevěné dvoukřídle dveře budou odstraněny)



Spojovací část je výškově předělena podlahou mezipatra, okna zasahují do obou částí



Pohled ze zasedací místnosti 2



Detail napojení podlahy mezipatra na stěnu mezi 2 okny




Pohled na horní části oken z mezipatra (balkonu)



Pohled na okna zdola (ze spojovací části) nahoru, detail napojení podlahy mezipatra


3. ZASEDACÍ MÍSTNOST 2




Pohled ze spojovací části - v zadní (východní) části zasedací místnosti 2 bude pomocí protipožární SDK stěny vytvořen prostor nového vstupu na půdu s novým dřevěným schodištěm




Pohled od vstupu z chodby



Pohled od východní stěny s průhledem přes spojovací chodbu do zasedací místnosti 1




Detail lustrů, které budou demontovány



Detail lustrů



Ozdobná mříž, která bude demontována



Detail vstupních dveří a ozdobné mříže



4. MEZIPATRO



Vpravo vstup do mezipatra (na balkon) z chodby, vč. zděné zaoblené stěny k odstranění



Vstupní dveře z chodby na ocelové schodiště



Detaily ocelového schodiště a vstupní dveře nahoře do mezipatra (na balkon)



Prostor mezipatra



Mezipatro se vstupem na půdu





Současný vstup na půdu




V zadní části půdy bude proveden nový vstup na půdu

5. CHODBA



Pohled do 3.NP od schodiště na chodbu před zasedací místností



Chodba ve 3.NP - pohled na hlavní vstup do zasedací místnosti 1, dále v chodbě vstup do mezipatra se zděnou zaoblenou stěnou



Pohled na část chodby, kde bude zbudována nová vyrovnávací rampa a jeden schodišťový stupeň. Okenní otvor vlevo vpředu bude v letošním roce nahrazen výtahovými dveřmi nově budovaného výtahu umístěného ve venkovní výtahové šachtě (provedeno v rámci veřejné zakázky „Přístavba výtahu k objektu č.p.11, Litvínov“)



Pohled do chodby od vchodu do zasedací místnosti 2



Vstup do zasedací místnosti 2, který bude nahrazen novou hliníkovou sestavou dveří



Dřevěné vstupní dveře do zasedací místnosti 1 – pohled z chodby a pohled ze zasedací místnosti