

Adaptace obřadní síně na zasedací místnost – dodávka nábytku**Fotodokumentace současného stavu.**

Zasedací místnost 1 bude propojena se zasedací místností 2 v jeden dlouhý prostor. Spojovací místnost, jejíž horní část slouží jako balkon s výhledem do zasedací místnosti 1 bude zdemolována vč. balkonu.

1. ZASEDACÍ MÍSTNOST 1

Pohled od pódia s průhledem do spojovací části a zasedací místnosti 2 vzadu, v horní části mezipatro (balkon) se současným vstupem na půdu. Malé mozaiky na stěnách budou odstraněny.




Pohled od spojovací části na pódium. Vzadu pódium a velká mozaika (bude překryta předstěnou z SDK desek), vpravo dřevěné vstupní dveře, které budou ponechány.


V tomto prostoru budou nově umístěny stoly a židle pro jednání zastupitelstva



Pohled ze současného balkonu



Sloup se státním znakem, který bude ponechán v současné podobě



Detail městského znaku na pultíku – znak bude demontován a následně osazen na dubový obklad stolů umístěných v čele zasedací místnosti (osazení provede dodavatel dubového obkladu dodaného v rámci zakázky na stavební práce)



Architektonické lustry, které budou demontovány odbornou firmou



Detail oken



2. SPOJOVACÍ ČÁST

Průhled do zasedací místnosti 1 ze spojovací části



Pohledy ze zasedací místnosti 1 (dvoje dřevěné dvoukřídlé dveře budou odstraněny, prostor bude zdemolován a bude součástí jedné velké zasedací místnosti). V prostoru této spojovací části bude po jejím vybourání umístěno 21 židlí pro návštěvníky.






Spojovací část je horizontálně rozdělena podlahou mezipatra (balkonu), okna zasahují do obou částí, tzn. do spodního průchozího prostoru spojovací části i do horního prostoru balkonu



Detail napojení podlahy balkonu na stěnu mezi 2 okny spojovací části (pohled shora)




Pohled ze zasedací místnosti 2 přes spojovací část, která bude odstraněna, až do zasedací místnosti 1



3. ZASEDACÍ MÍSTNOST 2

Pohled do zasedací místnosti 2 ze spojovací části


V zadní (východní) části zasedací místnosti 2 bude pomocí protipožární SDK stěny vybudované po celé šíři této místnosti vytvořen prostor nového vstupu na půdu s novým dřevěným schodištěm s jedním stávajícím oknem, tzn. že zadní okno bude po dokončení akce umístěno v této samostatné nově vytvořené místnosti. Nově pak budou součástí prostoru zasedací místnosti 2 pouze 4 okna.




Pohled od vstupu z chodby (okno úplně vlevo bude po dokončení akce součástí nově vybudované místnosti oddělené SDK příčkou, z níž bude vstup na půdu.



Pohled od východní stěny zasedací místnosti 2 s průhledem přes spojovací chodbu do zasedací místnosti 1



Detail lustrů, které budou demontovány




Detail oken




Detail vstupních dveří a ozdobné mříže.

Vstupní dveře budou odstraněny a nahrazeny novými, rozšířenými dveřmi opatřenými prvky pro vozíčkáře. Ozdobná mříž bude demontována.



4. MEZIPATRO (BALKON)

Vpravo v chodbičce vstup do mezipatra (na balkon) z chodby - zděná zaoblená stěna i vnitřní vstupního schodiště na balkon budou odstraněny v rámci stavebních prací.



Prostor mezipatra (balkonu), který bude kompletně odstraněn, vstup na balkon i vstup na půdu budou zazděny



Prostor balkonu s detailem oken




5. CHODBA

Pohled do 3.NP od schodiště na chodbu před zasedací místností



Chodba ve 3.NP - pohled na hlavní vstup do zasedací místnosti 1, dále v chodbě vstup do mezipatra se zděnou zaoblenou stěnou, která bude odstraněna. Po vybourání zaoblené stěny bude podélná stěna nově vytvořené zasedací místnosti v jedné rovině.



Pohled na část chodby, kde bude zbudována nová vyrovnávací rampa a jeden schodišťový stupeň. Okenní otvor vlevo vpředu bude nahrazen výtahovými dveřmi nově budovaného výtahu umístěného ve venkovní výtahové šachtě (Vybudování výtahu probíhá od 02/2023 v rámci akce „Přístavba výtahu k objektu č.p.11, Litvínov“).

