




OBLASTI ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ:

- (A) Hranice řešené stavby, ppč. 577/24, 577/9, 577/10 a 321
- (A2) Odstranění původního oplocení a podezdávky včetně zákládů
- (B) Odstranění ohraničujícího obrubníku
- (C) Odstranění původního chodníku u družiny, včetně obrubníku
- (D) Asfaltový kryt, betonové podkladní vrstva
- (E) Odstranění sloupků volejbalového hřiště, 3 ks
- (F) Odstranění kovových sušáků prádla (2 ks) a herních pneumatik (3 ks)
- (G) Odstranění původní asfaltové vrstvy chodníku, včetně obrubníku, provedení nového ACO krytu a obrubníku tl. 50 A 150 mm
- (H) Nový přípojovací chodník – provedení podkladní betonové vrstvy a ACO krytu, včetně obrubníku tl. 50mm, šířka chodníku 1,8m.
- (I) Odstranění původního beton. schodiště a provedení nového palisádového schodiště šířky 3m ze zámkové dlažby, nová podkladní betonová vrstva
- (J) Nové kovové oplocení výšky 1,8m, pozinkované.
- (K) Sloupky: jeklový profil. Výpiř: 3D plotový profil z ocelových drátů.
- (L) Nová dvoukřídlá kovová vstupní brána světlé šířky 4,8m, výšky 2m
- (M) Nová jednokřídlá kovová vstupní brána světlé šířky 1,0m, výšky 2m
- (N) Odstranění původního zatvorněného povrchu běžecké dráhy. Nová vegetační vrstva se zhutněním a oselím travním semenem – hřišťovou směsí.
- (O) Zvlícování hrbolů a následná vertikuloce původního zatvorněného povrchu. Podsetí travním semenem, na hřištích bude použita hřišťová směs.
- (P) Provozová pyramida výšky 5,5m, průměru 7,8m.
- (Q) Dopadová plocha průměru 10,8m z plaveného kočírku 4–8mm
- (R) Multifunkční prolézáčka – loď, dřevěná.
- (S) Dopadová plocha 10,3x9,5m z plaveného kočírku 4–8mm
- (T) Lavička délky 2m – kovová kce. zpuštěná do země s obetonováním, sedák dřevěný/recyklovaný plast, 21 ks
- (U) Odbadkový koš plastový 50 l, 4 ks
- (V) Prskoviště 5x5 m, dřevěné s ochrannou plochou
- (W) Streetballový koš pevný, zapuštěný do země s obetonováním, 1 ks
- (X) Koloběžkové překážky
- (Y) 1x quarter pipe v. 1,0m, 1x bank ramp v. 1,0m, 1x funbox v. 0,6m
- (Z) Fotbalová branka kovová 3,66x1,83m s příklopením proti překlopení, 2 ks
- (AA) Lezecká sestava výšky 2,8m, dopadová plocha 7,2x6,4m z plov. kočírku
- (AB) Nové lampy veřejného osvětlení
- (AC) Stávající zezeň
- (AD) Povrchové objekty inženýrských sítí
- (AE) Původní herní prvky
- (AF) Svožitý terén

OBLAST ŘEŠENÁ VE II. ETAPĚ:

Kontroloval:	Vypracoval:		
Ing. Lucie Bednářová	Ing. Lucie Bednářová		
NAZEV AKCE: "II. ETAPA - Doplnění herních prvků do I. ETAPY S NAZVEM KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR V SÍDLUŠTI JANOV - VOJNOČASOVÝ AREÁL - Veřejná dětská hřiště a oddychové zóny u ZŠ Janov - "		BUŠIM - péče o zeleň s.r.o. Hrádkov 535/6, 289 22 Lysá nad Labem Tel.: +420 203 963 300, IČ: 00009552 e-mail: busim@busim.cz, DIČ: CZ02000652 www.busim.cz	
ADRESA OBJEKTU: k.ú. Janov u Litvínova, p.č. 577/24 Přátelství 160 435 42 Litvínov - Janov		Datum: 26.3.2015	Měřítko: 1 : 440
OBSAH:	SITUAČNÍ VÝKRES - STAV PO REALIZACI I. ETAPY	Formát: A1	Výkres: 1.