

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce:

Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P22V000000106

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádostí dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č.4 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 08 – Zpevněné plochy“ položky

1	K	112101105	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101105		
2	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251105		

Protože k těmto položkám v rozpočtu nejsou žádné související položky pro odvoz a uložení na skládku, znamená to, že vytěžená dřevní hmota zůstane na místě pro zadavatele?

Vysvětlení ZD č.4 – odpověď zadavatele

Ano, dřevní hmota zůstane v areálu.

Vysvětlení ZD č.5 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 04 – Přípojka vody“ montážní položky s označení typu K jako konstrukce

47	K	827-1	Odstavení řadu vodovodu v ul. Jandečkova včetně administrativní činnosti a montážní práce - vsazení T-kusu a šoupěte bez materiálu, napuštění a odkalení řadu	soub	1,000
48	K	827-1-01	Napojení - T-kus z tvárné litiny DN80/80 přírubový PN16	kus	1,000
49	K	827-1-02	Napojení -Svěrné příruby pro LT potrubí DN80	kus	2,000
50	K	827-1-03	Napojení -Zemní šoupě krátké DN80 a přírubovým spojem	kus	1,000
51	K	827-1-04	Napojení -Zemní souprava pro přípojkové šoupě teleskopická 1,05-1,8m	kus	1,000
52	K	827-1-05	Napojení -Litinový tuhý poklop pro šoupě	kus	1,000
53	K	827-1-06	Napojení -Podkladní deska pod poklop	kus	1,000

Nemají být položky č. 48 až 53 označeny M jako materiál?

Nejsou montážní položky č. 48 až 53 duplicitou k položce č. 47?

Vysvětlení ZD č.5 – odpověď zadavatele

Položka č. 47 je pouze montáž (K) a ostatní položky č. 48-53 jsou pouze materiál (M). Ve výkazu výběr došlo k opravě – viz. příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.6 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 04 – Přípojka vody“ podle označení K montážní položky

106	K	722239106R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN50	kus	9,000
107	K	722 23-5001	Šroubení vodovodní DN50	kus	2,000

Předpokládáme, že položka č. 107 má být materiálovou položkou a ne konstrukční položkou. Nechápeme však, proč u položky č. 106 je výměra 9,000 kusů a u položky č. 107 jen 2,000 kusy.

Vysvětlí zadavatel ten nesoulad v množství u těchto položek?

Vysvětlení ZD č.6 – odpověď zadavatele

V položce č.106 *Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN50* byl opraven počet kusů na 2ks, položka č.107 *Šroubení vodovodní DN50* je materiál. Opraveno ve VV – viz. příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.7 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 04 – Přípojka vody“ podle označení K montážní položky

89	K	877242121R00	Spoje elektrotvarovkami z PE SDR11 do d90, 1 spoj	kus	21,000
90	K	877 16-0001	Eklektrokoleno PE d90-45.st, SDR11	kus	4,000
91	K	877 16-0002	Eklektrokoleno PE d90-90.st, SDR11	kus	1,000
92	K	877 16-0003	Eklektroobjímka - spojka PE d63, SDR11	kus	1,000
93	K	877 16-0004	Eklektroobjímka - spojka PE d90, SDR11	kus	3,000
94	K	877 16-0005	PE integrovaný lemový nákrůžek s přírubou d90/DN80, SDR11	kus	2,000
95	K	877 16-0006	PE T-kus D90/63, SDR11	kus	1,000

Předpokládáme, že montážní položka je jen položka č. 89 a že položky č. 90 až 95 jsou materiálové položky. Položka č. 89 má výměru 21,000 kusů jednotlivých spojů, součet spojů z položek č. 89 až 93 pro elektrotvarovky ale činí jen 18,000 kusů ($4*2+1*2+1*2+3*2=18$). Rozdíl 3,000 kusy ukazuje na to, že T-kus v položce č. 95 by měl být také v provedení jako elektrotvarovka, ale redukovaný T-kus D90/63 se vyrábí jen s prodloženým hrdlem, tedy jen se 2 elektrospoji D90, což spolu s těmi 18 spoji dělá jen 20,000 kusů. Napojení odbočky D63 lze provést buď svárem na tupo nebo pomocí elektrospojky D63, která ale v rozpočtu není.

Opraví zadavatel množství v položce č. 89?

Vysvětlení ZD č.7 – odpověď zadavatele

Došlo k opravení počtu dle připomínky. Popisovaná elektrospojka - elektroobjímka d63 je položkou č.92 Opraveno ve VV – viz. příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.8 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 04 – Přípojka vody“ podle označení K montážní položky

82	K	899401112R00	osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	2,000
83	K	899-1001	Poklop tuhý pro šoupě	kus	1,000
84	K	899-1002	Poklop hydrantový	kus	1,000
85	K	899-1003	Podkladová deska pro poklop	kus	1,000
86	K	899-1004	Podkladová deska pro poklop hydrantový	kus	1,000

Předpokládáme, že montážní položka je jen položka č. 82 a že položky č. 83 až 86 jsou materiálové položky. Položka č. 82 o výměře 2,000 kusy je i podle popisu určena jen pro osazení šoupátkových poklopů. Položka č. 83 pro dodávku šoupátkových poklopů má ale jen výměru 1,000 kus. Pod touto položkou je sice ještě položka č. 84 pro dodávku hydrantového poklopu o výměře 1,000 kus, která by součtově s položkou č. 83 dávala dohromady výměru 2,000 kusy z položky č. 82, ale jedná se o jiný druh poklopu, pro jehož montáž v ceníku existuje přesně odpovídající samostatná položka.

Upraví zadavatel výměru v položce č. 82 a doplní do rozpočtu položku pro montáž hydrantového poklopu?

Vysvětlení ZD č.8 – odpověď zadavatele

Položka č. 82 *osazení poklopu litinových šoupátkových* byla upravena na 1ks, dále byla doplněna položka na montáž poklopů hydrantových 1ks (nová položka č.111 *osazení poklopů litinových hydrantových*). Opraveno ve VV – viz. příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.9 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ podle označení K montážní položky

144	K	899401112R00	osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	2,000
145	K	899-1001	Poklop hydrantový	kus	1,000
146	K	899-1002	Poklop tuhý pro šoupě	kus	1,000

Předpokládáme, že montážní položka je jen položka č. 144 a že položky č. 145 a 146 jsou materiálové položky. Položka č. 144 o výměře 2,000 kusy je i podle popisu určena jen pro osazení šoupátkových poklopů. Položka č. 145 pro dodávku šoupátkových poklopů má ale jen výměru 1,000 kus. Pod touto položkou je sice ještě položka č. 146 pro dodávku hydrantového poklopu o výměře 1,000 kus, která by součtově s položkou č. 145 dávala dohromady výměru 2,000 kusy z položky č. 144, ale jedná se o jiný druh poklopu, pro jehož montáž v ceníku existuje přesně odpovídající samostatná položka.

Upraví zadavatel výměru v položce č. 144 a doplní do rozpočtu položku pro montáž hydrantového poklopu?

Vysvětlení ZD č.9 – odpověď zadavatele

Došlo k opravě počtu kusů položky č.144 *osazení poklopu litinových šoupátkových* na 1 ks a k přidání položky č. 320 *Osazení poklopů litinových hydrantových* související s montáží hydrantového poklopu, viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.10 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 04 – Přípojka vody“ podle označení K montážní položky

82	K	899401112R00	osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	2,000
83	K	899-1001	Poklop tuhý pro šoupě	kus	1,000
84	K	899-1002	Poklop hydrantový	kus	1,000
85	K	899-1003	Podkladová deska pro poklop	kus	1,000
86	K	899-1004	Podkladová deska pro poklop hydrantový	kus	1,000

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ podle označení K montážní položky

144	K	899401112R00	osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	2,000
145	K	899-1001	Poklop hydrantový	kus	1,000
146	K	899-1002	Poklop tuhý pro šoupě	kus	1,000

Vysvětlí zadavatel, proč v „SO 04 – Přípojka vody“ jsou pro osazení šoupátkových poklopů položky č. 85 a 86 pro podkladové desky pro poklopy a v „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ tyto položky pro podkladové desky nejsou?

Vysvětlení ZD č.10 – odpověď zadavatele

Do rozpočtu objektu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ byly doplněny položky č. 321 a 322 týkající se podkladových desek, viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.11 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 07 – Kanalizační přípo...“ položky

21	K	577000054RAB	Silnice s asfaltovým krytem, komplet skladba	m2	130,900
	VV		bez výkopových prací		
	VV		187*0,7		130,900
	VV		Součet		130,900
22	K	577000054RAB.1	Komunikace vjezdu s asfaltovým krytem, komplet skladba	m2	44,800
	VV		bez výkopových prací		
	VV		64*0,7		44,800
	VV		Součet		44,800
23	K	577000055RAB	Ostatní plochy, komplet skladba	m2	121,396
	VV		bez výkopových prací		
	VV		$(450 - (187 + 40,6 + 64)) * 0,7 + 2,54 * 4,14$		121,396
	VV		Součet		121,396

Konstatujeme, že uvedená tyto položky č. 21 až 23 jsou kumulovanými položkami a ve své obsahové náplni zahrnuje soubor dodávek a montáží, které je možné vyjádřit podrobněji jednotlivými položkami cenové soustavy.

Žádáme zadavatele o jasné určení skladby těchto položek, aby všichni soutěžící měli stejné zadávací podmínky, a dále žádáme o náhradu těchto kumulovaných položek o dílčí položky cenové soustavy, přičemž se opíráme o ust. § 36 odst. 3 ZZVZ o odpovědnosti zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek, kdy požadavky na předmět plnění a technické podmínky musí být v zadávací dokumentaci uvedeny takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zadávací dokumentace úplná a správná, a zároveň aby byla jasná, srozumitelná, určitá a dostatečně podrobná tak, aby umožnila uchazečům podat vzájemně porovnatelné nabídky?

Vysvětlení ZD č.11 – odpověď zadavatele

V rozpočtu objektu „SO 07 – Kanalizační přípojka“ byly souborné položky RTS č. 21 – 23 nahrazeny odpovídajícími URS položkami č. 48 – 50 s novou výměrou vzhledem k předpokládanému rozsahu (š. 1,2m). Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.12 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 04 – Přípojka vody“ položky

58	K	857601102R00	Montáž tvarovek litinových jednoosých DN100 - přírubové i pružný spoj	kus	14,000
59	K	857-01	F-kus DN80 PN16	kus	1,000
60	K	857-02	MK Kus DN80 22,5.st PN16	kus	1,000
61	K	857-03	MMQ Kus DN80 90.st PN16	kus	1,000
62	K	857-04	EU Kus DN80 PN16	kus	1,000
63	K	857-05	Krátké šoupě DN80, přírubové, PN16, L=200mm	kus	2,000
64	K	875-06	Ovládací kolečko šoupěte DN80	kus	2,000
65	K	875-07	Přírubová redukce DN80/50, PN16, L=200mm	kus	2,000
66	K	875-08	Závitová příruha DN80/2"	kus	2,000
67	K	875-09	Závitová příruha DN50/1"	kus	1,000
68	K	875-10	Montážní vložka DN80 PN16, L=200mm	kus	1,000
69	K	875-11	Přírubová zpětná klapka DN80, PN16, l=260mm	kus	1,000
70	K	875-12	Pateční koleno pro hydrant DN80	klus	1,000
71	K	875-100	Těsnění ploché DN50	kus	1,000
72	K	875-101	Těsnění ploché DN80	kus	14,000

Ve výměře položky č. 58 jsou započteny i montáže materiálových položek č. 63 pro dodávku šoupěte, č. 68 pro dodávku montážní vložky a č. 69 pro dodávku zpětné klapky, pro jejichž montáž v ceníku existují přímo určené položky.

Upřesní zadavatel, proč nepoužil pro montáž šoupátek, montážní vložky a zpětné klapky k tomu v ceníku přímo určených montážních položek, když pro montáž jiného šoupěte na stejném listu z položky č. 79 použil pro montáž tohoto šoupěte přímo určenou položku č. 78?

Vysvětlení ZD č.12 – odpověď zadavatele

Na listu „SO 04 – Přípojka vody“ byla provedena oprava počtu kusů u položky č. 58 *Montáž tvarovek litinových jednoosých DN100 - přírubové i pružný spoj*, kde je nově uvedeno 10 ks, a rozpracování do detailních položek přidáním položek č. 112 -114 pro montáž. Jedná se o armatury ve vodoměrné šachtě a ne ve výkopu jako ostatní šoupata, proto jiná položka montáže šoupěte. Viz příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.13 – dotaz účastníka

V zadávacím rozpočtu jsou na listu „SO 03 – Kanalizace a vodovod“ některé materiálové položky (např. č. 101 a 126) určeny typem M (materiál) s odlišením modrým písmem oproti jiným položkám a jiné materiálové položky mají označení typu K (konstrukce) a jsou tedy vyvedeny černým písmem, jaké je určeno pro položky montážní.

Vysvětlí zadavatel, proč nejsou všechny materiálové položky v celém zadávacím rozpočtu označeny ve sloupci typ písmenem M a nejsou tudíž odlišeny od montážních položek modrým písmem?

Vysvětlení ZD č.13 – odpověď zadavatele

Rozlišení položek typu M (materiál) a položek typu K (konstrukce) bylo opraveno a barevně rozlišeno. Příloha č.10_Soupis prací oprava 2022_08_15.xlsx.

Vysvětlení ZD č.14 – dotaz účastníka

V záložce SO 02 - ELEKTROINSTALE jsou níže uvedená svítidla která nejsou ve výpočtech.

Mají se svítidla i tak oceňovat?

5	M	D	Svítidlo D - 6 W, 600 lm, IP44, s vestavným senzorem pohybu	ks	6,000
6	M	F	Svítidlo F - 38W, 5400 lm, IP65	ks	13,000
7	M	E	Svítidlo E - 6 W, 600 lm, IP44	ks	1,000
8	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus	21,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372061		
9	M	NP	Svítidlo NP - 2,5 W, 120 lm, 1 h, nouzové svítidlo s piktogramem	ks	4,000
10	M	N2	Svítidlo N2 - 1 W, 250 lm, 1 h, nouzové svítidlo s širokou symetrickou optikou	ks	10,000
11	M	N1	Svítidlo N1 - 1 W, 250 lm, 1 h, nouzové svítidlo s dlouhou optikou	ks	7,000

Vysvětlení ZD č.14 – odpověď zadavatele

Ano, svítidla jsou požadována naceňovat všechna, včetně těch která nejsou ve výpočtech. Jedná se o venkovní a nouzová světla, která tedy logicky musí být naceněna a dodána a která nejsou součástí výpočtu UO. Jsou ale uvedeny na výkrese, v legendách i v technické zprávě.

Vysvětlení ZD č.15 – dotaz účastníka

Ve výkazu výměr se píše, že krytina bude falcovaná:

krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou třívrstvá polyesterovou povrchovou úpravou 50um š 610mm m2 876,545

...ano máme materiál pro falcovanou krytinu Seamline, šířka svitku 610 mm, krycí šířka 535 mm, barva tmavě červená (?) povrchová úprava Elite (50/35 ym)

...dle výkresu vyšla plocha krytin cca 495 m2.

Žádáme o upřesnění zadání, jak máme střešní krytinu ocenit, co platí???

Vysvětlení ZD č.15 – odpověď zadavatele

Plocha ve VV je počítána jako součet plochy vyšší (SCH3) a nižší (SCH2) střechy, tedy 490,91 + 271,28 = 762,2m². Plocha krytiny je násobena koeficientem prořezu 1,15, proto plocha 876,5m².

Vysvětlení ZD č.16 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedená upřesnění zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny, a to do: **5.9.2022 do 9:00 hod.**

Příloha: Příloha č.10_Soupis prací_oprava 2022_08_15.xlsx.

V Litvínově, dne 15.08.2022

Bc. Dušan Černohorský, vedoucí oddělení investic
odbor investic a regionálního rozvoje