




## PŘÍLOHA K SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

### Vyjádření o zapracování podmínek dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury

#### Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

##### 1. Severočeská teplárenská, a.s. – vyjádření ze dne 16.4.2024, zn. ST-V-2024-00173

Na základě zjištěných podzemních rozvodů teplárenského vedení byla navržena úprava oplocení v rohu sportoviště fotbalového hřiště. Části jižního a východního oplocení budou provedeny jako otevírací brány tak, aby v případě provádění zemních prací původně navržené základové patky nezasahovaly do ochranného pásma vedení.







**2. Telco Pro Services, a.s. – stanovisko ze dne 25.3.2024, zn. 0201702623**

*Vyjádření, že dojde ke střetu se sítí společnosti Telco Pro Services, a.s. vychází pravděpodobně ze zákresu staveniště o vyjádření. Na základě zaslaných digitálních dat je vedení společnosti Telco Pro Services umístěna od řešeného sportoviště až za vedením společnosti Setep (viz. výše).*

*Na základě tohoto podkladu lze konstatovat, že ke střetu s danou inženýrskou sítí nedojde.*





*Společnost vydala souhlasné vyjádření. Po obdržení digitálního zákresu je zřejmé, že vlastní vedení ani ochranné pásmo tohoto vedení nebude realizací dotčeno.*





**4. Cetin, a.s. – vyjádření ze dne 25.3.2024, č.j.: 89506/24**

*Na základě vyjádření a zákresu společnosti Cetin, a.s. je patrné, že vedení nezaměřeného kabelu je umístěno směrem do středu hřiště. Tento kabel bude na základě objednávky digitálně a fyzicky vytýčen přímo v terénu. Na základě tohoto fyzického vytýčení bude případně projektová dokumentace – především v části oplocení hřiště, upravena.*





5. **ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 25.3.2024, zn. 0102110170 a vyjádření k PD ze dne 27.3.2024, zn. 001145415712**

*Vyjádření, že dojde ke střetu se sítí společnosti Čez Distribuce, a.s. vychází pravděpodobně ze zákresu staveniště o vyjádření. Na základě zaslaných digitálních dat jsou vedení společnosti Čez Distribuce umístěna od řešeného sportoviště až za vedením společnosti Setep (viz. výše) a mimo staveniště – hřiště pro kopanou.*

*Na základě tohoto podkladu lze konstatovat, že ke střetu s danou inženýrskou sítí nedojde.*



V Mostě dne 25.4.2024  
Ing. Rostislav Tomáš