


#### LEGENDA

- Stávající stav
- Nový stav
- Nová střecha krytina plochou šablonou v odlišné ošklivé červené
- Nová střecha krytina se vzájemně folie

Souřadný systém: USTK, výškový systém: BpV

PROJEKTANT	KREBL	KONTROLOVAL		
Ladislav Dobšák	Ladislav Dobšák	Ladislav Dobšák		
REVIZE	D. 1. - vyřazení	FORMÁT	A1	
OBJEKT	SO 01	DATUM	11/2023	
AKCE	B2312 Výměna střešní krytiny na objektech MŠ Ladova, č.p. 1676		STUPĚN	DSP, DPS
INVESTOR	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - IČ 00386027		Č. ZAKÁZKY	S-2023-0008
SVAZEK	D.1.1. ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO	1:70
POHLEDY STŘECHY - NOVÝ STAV			Č. PŘÍLOHY	D.1.1b.9