

POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU

SO -0X

Tato dokumentace navazuje na technickou zprávu zpracovanou pro tuto projektovou dokumentaci a blíže popisuje stavební objekt SO - OX.

SO – 0X – MŠ Sluníčko

Tento stavební objekt řeší rekonstrukce příjezdové komunikace.

Stávající stav

Stávající komunikace je šířky cca 3.52 m a délky 53 m. Komunikace je tvořena asfaltovým povrchem. Stávající komunikace navazuje na ulici Školská. Plocha je praděpodobně podbetonována. Předpokládá se hloubka betonu až 30 cm.

Nachází se zde také betonová plocha, která není využívána 3 m2.

Stávající obruby jsou na obou stranách řešené komunikace a jsou místy narušené. V celé délce se jedná o silniční obruby. U navazujících chodníků není snížená obruba, což tvoří bariéru.

Plocha vykazuje zjevné vady. Jedná se o praskliny. Tato narušení jsou orientačně zkreslena do výkresové dokumentace.

Navrhované řešení

Asfaltová plocha budou nahrazena novou asfaltovou plochou 189,3 m2. Nevyužívaná betonová plocha bude odstraněna a nahrazena kačírkem. Betonové plochy vykazující poruchy budou sanovány dle tohoto projektu (viz technická zpráva). Stávající narušené obruby budou vyměněny za nové obruby. Okolní plochy, do kterých bude zasaženo z důvodu potřebného bourání stavby budou vráceny do předešlého stavu.

U snížené obruby se provede ze zámkové dlažby slepecké varovný pás, který bude mít šířku 40 cm.

V Litvínově 3.2. 2015

Ing. Lucie Dvořáková