


DETAIL D1 zastřešení nad vchodem



LEGENDA

- Stávající stav
- Obrys obvodových stěn
- Hromosvod
- Jímací tyč hromosvodu
- Svod hromosvodu

Souřadný systém: JSTK, výškový systém: BpV

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	 ENIMA PRO a. s.	
Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš	Ladislav Dobiáš		
REVIZE	0 - 1. vydání			
OBJEKT	SO 01		FORMÁT	A1
AKCE  <b>B2312 Výměna střešní krytiny na objektech MŠ Ladova, č.p. 1676</b>			DATUM	11/2023
			STUPEŇ	DSP- DPS
			Č. ZAKÁZKY	S-2023-006
INVESTOR	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - IČ 00266027			
SVÁZEK	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS STŘECHY - STÁVAJÍCÍ STAV			MĚŘÍTKO	1:70
			Č. PŘÍLOHY	D.1.1b.1