



Povodí Ohře

Váš dopis zn.: S-2017/004/005  
Ze dne: 17.08.2018  
Naše zn.: POH/37381/2018-02/032100

Vyřizuje: Ing. Karolína Vrtílková  
Tel.: 474 636 288  
Mobil:  
E-mail: vrtilkova@poh.cz

Datum: 23.08.2018

ENIMA PRO, a. s.  
architektonická a projekční činnost  
Široký vrch 364 (areál Hotel Širák)  
434 01 Most

**Demolice a výstavba nového mostu přes Janovský p. a stavební úpravy komunikace v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově (název stavby: K1710)**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 20. srpna 2018, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

**I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):**

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

**II. Stanovisko z hlediska správce povodí:**

1. Rámový propustek bude usazen ve stejné niveletě a sklonu, jako je sklon a niveleta dna Janovského potoka (IDVT 10232527).
2. Opěrné zdi budou plynule navazovat na stěny rámového propustku.
3. Rozsah rekonstrukce opěrných zdí bude odsouhlasen vlastníkem stávajícího opevnění a správcem Janovského potoka.

Souřadnice v návaznosti na CEVT: X = 979 287, Y = 795 388.

**III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:**


Platí podmínky uvedené v oddílu II.

V předmětném území se nenachází majetek, ke kterému máme právo hospodařit.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

**Předmětem vyjádření** je demolice a výstavba nového mostu přes Janovský p. a stavební úpravy komunikace v ul. K. H. Borovského v Litvínově, Janově a VO, název stavby: K1710. SO 01 - Most bude stržen a nahrazen novou konstrukcí (rámový propustek, vnitřní rozměry 200 x 150/120 cm), průtočný profil bude oproti stávajícímu stavu větší. Na návodní i povodní straně propustku bude umístěn betonový práh (šíře 0,5 m), žulová dlažba do betonu (dl. 2 m) na návodní straně a kamenná rovnánina (dl. 4 m) na povodní straně, oba úseky zakončené betonovým prahem. Na propustek bude plynule navázaná zeď ze žulového zdiva. SO 02 - Komunikace bude vyfrézována a vyspravena, bude položen nový kryt vozovky. Dojde k vybudování nového chodníku. V horní části bude podél komunikace osazen otevřený žlab z tvarovek.

Odvod dešťových vod zůstane stávající přes sorpční vpusti a se zaústěním do koryta VT Janovský p. (IDVT 10232527). Janovský p. je v úseku stavby ve správě Města Litvínova. Investorem stavby je Město Litvínov. Lokalita se nachází v HGR 2131. ČHP: 1-14-01-0055-2-00. Vodní útvar povrchových vod ID OHL\_0790 Lounnice od pramene po ústí do toku Bílina.



A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Svejkský', is written over the printed name.

Ing. Václav Svejkský  
vedoucí odboru VR

#### Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov  
VHE: 2-31/1394 1-14-01-005  
vlastní

-795388 / -979287