

Strom pokácet ve vegetačním klidu
Javor obv. 170mm (1.11-31.3)

1021/2

Odtěžení zeminy

REZ B-B

asfaltová cesta
Janovská

REZ B-B

1022/1

Vyříznutí a vybourání
stávajícího asfaltu
vč.skladby až na
vnitřní hranu klenby

Odstranění nesoudržného
betonového povrchu stěn i šlék

Odstranění nánosů
ze dna propustku

Úprava dna dle SC01

Odstranění nánosů
ze dna propustku

Úprava dna dle SC01

500

finiš

Zábradlí+svodidlo

735/1

1018/3

Bokorys

REZ A-A

Bet. deska

Bet. zed

2500

1793

740

plot

Odtěžení zeminy

asfalt

REZ B-B

Vyříznutí a vybourání
stávajícího asfaltu
vč.skladby až na
vnitřní hranu klenby

- STAVAJÍCÍ STAV
- BOURÁNÍ
- SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
- HRANICE POZEMLKŮ
- SANACE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Bokorys


Odstranění rzi

Odstranění nesoudržného
betonového povrchu stěn i šlék

1200

2150

HLADINA POTOKA

ARCHITEKT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> ENIMA PRO a. s.</div>
Ing. arch. Luboš Polanský	Ladislav Dobáš	Ing.Bc.Jiří Nedvěd	
REVIZE	0 - 1. vydání		
OBJEKT	SO 02 - PROPUSTEK I		
AKCE			
Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov			
INVESTOR	Město Litvínov, MěÚ Litvínov, náměstí Míru 11, 438 01 Litvínov - IČ 00288027		
SVAZEK	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ			
PŮDORYS A BOKORYS			
MĚŘITKO		1:50, 1:25 a 1:10	
Č. PŘÍLOHY		C.1.2.2.	