


ZÁMĚR

B2102 – ZŠ Hamr – výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou





Název objektu: ZŠ Hamr – výměna rozvodů splaškové kanalizace pod školní jídelnou

Poloha objektu: Obec: Litvínov

Katastrální území: Hamr u Litvínova



Parcelní číslo: st. 562

Výměra: 399 m²

Druh pozemku a způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří – objekt občanské vybavenosti

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov



Záměrem je zpracování projektové dokumentace na výměnu (opravu) rozvodů splaškové kanalizace pod objektem jídelny Základní školy Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, 435 42 Litvínov.

Dle sdělení odboru nakládání s majetkem Městského úřadu Litvínov je důvod havarijního stavu způsoben:

- *prolomením potrubí (přípojka kanalizace) zřejmě pod základem ZŠ,*
- *u ležaté kanalizace ve sklepě jsou odskočená hrdla kanalizace (a to z 80% celé délky ležaté kanalizace), kde se postupně zachycují splašky a ubrousky atd. a časem vystoupí do šachet, pak je nutné šachty odsát a vyčistit potrubí.*

Objednatel požaduje nejprve provést **kamerové zkoušky** (možno i subdodavatelem) na potvrzení a případně i objevení nových příčin způsobeného stavu. Na podkladu těchto zkoušek pak zhotovitel navrhne řešení odstranění havarijního stavu a zpracuje projektovou dokumentaci. Na základě poznatků zhotovitel určí, zda bude potřeba k realizaci povolení, stanoviska, vyjádření dotčených úřadů.